

# EINFACH

bestellen per Fax oder online!

## Bestellcode-Kugelgewindemutter

-  -     -   -   -

1      2      3      4      5      6

Nr.	Bezeichnung	Code	Beschreibung
1	Produktkurzzeichen	<b>KGMF</b>	Kugelgewinde-Flanschmutter
		<b>KGMZ</b>	Kugelgewinde-Zylindermutter
2	Mutterausführung	<b>D</b>	Mutter nach DIN69051
		<b>W</b>	Mutter nach Wandel-Ausführung
		<b>S</b>	Mutter nach Sonder-Ausführung
3	Baugröße		z.Bsp. 3205
4	Steigungsrichtung	<b>RH</b>	Rechtsgewinde (Standard)
		<b>LH</b>	Linksgewinde (auf Anfrage)
5	Dichtung	<b>0</b>	ohne Abstreifer
		<b>EE</b>	beidseitiger Abstreifer
6	Sonderanforderung	<b>0</b>	keine
		<b>1</b>	entsprechende Angaben, Beschreibung oder Zeichnung

## Bestellcode-Kugelgewindetrieb

-  -     -   -   -   -     -   -   -   -

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12

Nr.	Bezeichnung	Code	Beschreibung
1	Produktkurzzeichen	<b>KGT</b>	Kugelgewindetrieb
2	Spindelausführung	<b>R</b>	Gerollte Spindel
		<b>W</b>	Gewirbelte Spindel
		<b>S</b>	Geschliffene Spindel
3	Baugröße		z.Bsp. 3205
4	Steigungsgenauigkeit der Spindel	<b>T5</b>	23µm / 300mm
		<b>T7</b>	50µm / 300mm
		<b>T9</b>	130µm / 300mm
		<b>T10</b>	200µm / 300mm
5	Steigungsrichtung	<b>RH</b>	Rechtsgewinde (Standard)
		<b>LH</b>	Linksgewinde (auf Anfrage)
6	Spindelende A	<b>0</b>	Spindelende getrennt und gebürstet
7	Spindelende B	<b>A</b>	Spindelende mit Fase
		<b>GA</b>	1. Spindelende gegläht (Länge im Zusatztext angeben)
		<b>GB</b>	2. Spindelende gegläht (Länge im Zusatztext angeben)
		<b>K</b>	Spindelende nach Zeichnung des Kunden
		<b>D</b>	Standardspindelende Festlager für Lager ZKLF
		<b>F</b>	Standardspindelende Festlager für Lager ZARN
		<b>H</b>	Standardspindelende Festlager für Lager ZARF
		<b>J</b>	Standardspindelende Festlager für Lager FDX
		<b>L</b>	Standardspindelende Festlager für Schrägkugellager
		<b>S</b>	Standardspindelende Loslager für Rillenkugellager
		<b>T</b>	Standardspindelende Loslager für Nadellager
<b>W</b>	Standardspindelende Loslager für Rillenkugellager		
8	Spindelgesamtlänge		z.Bsp. 1000 [mm]
9	Sonderanforderung Spindel	<b>0</b>	keine
		<b>1</b>	entsprechende Angaben, Beschreibung oder Zeichnung
10	Kugelgewindemutter bzw. Muttereinheit mit Einbauhinweis	<b>Z</b>	Zylindrische Einzelmutter
		<b>F0</b>	Flansch-Einzelmutter (Flansch zu Festlager od. längerem Ende)
		<b>0F</b>	Flansch-Einzelmutter (Flansch zu Loslager od. kürzerem Ende)
		<b>ZZ</b>	Doppelmuttereinheit Zylinder/Zylinder
		<b>FZ</b>	Doppelmuttereinheit Flansch/Zylinder (Flansch zu Festlager od. längerem Ende)
		<b>ZF</b>	Doppelmuttereinheit Flansch/Zylinder (Flansch zu Loslager od. kürzerem Ende)
		<b>FF</b>	Doppelmuttereinheit Flansch/Flansch
11	Mutterausführung	<b>D</b>	Mutter nach DIN69051
		<b>W</b>	Mutter nach Wandel-Ausführung
		<b>S</b>	Mutter nach Sonder-Ausführung
12	Sonderanforderung Mutter	<b>0</b>	keine
		<b>1</b>	entsprechende Angaben, Beschreibung oder Zeichnung

Das Bestellen Ihrer Kugelgewindemutter und -triebe geht ganz schnell: Einfach für jede Position wie links gezeigt den entsprechenden Code zusammenstellen. Für jede Kugelgewindemutter sechs Positionen, für jeden Kugelgewindetrieb zwölf Positionen.

Diese Codes tragen Sie auf der beigelegten Bestellvorlage ein und faxen ihre Bestellung an uns: **+49 7127 93293-50**

Oder Sie bestellen Online unter **www.wandel-cnc.com**